



工種:現況調査  
種別:立木調査  
タイトル:倒木 寸法確認 A1 No,1  
撮影箇所:下谷藤橋

1(1)

実測値  
7100mm



工種:現況調査  
種別:立木調査  
タイトル:倒木 寸法確認 A1 No,1  
撮影箇所:下谷藤橋

1(1)

実測値  
7100mm



工種:現況調査  
種別:立木調査  
タイトル:倒木 寸法確認 A1 No,1  
撮影箇所:下谷藤橋

1(1)

実測値  
7100mm





|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 工事名 南貴金長和藤外長寿命化（下谷藤橋）工事外 |       |
| 工種                       | 現況調査  |
| 撮影月日                     | 8月20日 |
| 位置                       | 下谷藤橋  |
| 設計寸法                     |       |
| 実測寸法                     | 170   |
| 立会者                      |       |

**倒木  
寸法確認  
A1  
No,1**

D(D)

実測値  
170mm

工種:現況調査  
種別:立木調査  
タイトル:倒木 寸法確認 A1 No  
,1  
撮影箇所:下谷藤橋